

## LAND ROVER - FRC7763 - Marcha-2ª-transmisión manual, LT 85

Engranaje segunda velocidad LT85

2ND SPEED PINION

PIGNON DE 2ÈME VITESSE

Vehículo motor caja Lado volante

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja de cambios manual LHD

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja de cambios manual RHD

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja cambios manual 5 velocidades LHD

Defender 1987-2006 3,5 V8 gasolina carburador doble Caja cambios manual 5 velocidades RHD



